



# MOSTRADORES

## CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES





Forma 5

### MOSTRADOR F25

	<p>MOSTRADOR</p> <p>A/a1 x B/b1</p>	<p>183/80 x 170/80</p>
	<p>MOSTRADOR DOBLE</p> <p>A/a1 x B/b1</p>	<p>325/162,5 x 170/80</p>

TAPA 19 mm h:110/74 cm

### MUEBLE SUSPENDIDO F25

	<p>3 CAJONES, PORTA CPU, HUECO CON ESTANTE</p> <p>A x B x h</p>	<p>120 x 55 x 55</p> <p>120 x 55 x 55</p>
	<p>CAJÓN + ARCHIVO, PORTA CPU, HUECO CON ESTANTE</p> <p>A x B x h</p>	<p>120 x 55 x 55</p> <p>120 x 55 x 55</p>

# CONFIGURACIONES Y DIMENSIONES

## MOSTRADORES M10

	<p>MOSTRADOR BAJO</p> <p><math>A/a1 \times B</math> h: 74 cm</p>	<p>190/30 x 95 170/30 x 95</p>
	<p>MOSTRADOR ALTO</p> <p><math>A/a1 \times B</math> h: 74/110 cm</p>	<p>160/20 x 95 140/20 x 95</p>
	<p>MOSTRADOR ALTO CORNER</p> <p><math>A/a1 \times B</math> h: 74/110 cm</p>	<p>190/30 x 95 170/30 x 95</p>

TAPA 30 mm h: 74 cm

## MOSTRADORES, CRECIMIENTOS M10

	<p>MOSTRADOR BAJO DE CRECIMIENTO FINAL</p> <p><math>A/a1 \times B</math> h: 74 cm</p>	<p>190/30 x 95 170/30 x 95</p>
	<p>MOSTRADOR ALTO DE CRECIMIENTO FINAL</p> <p><math>A/a1 \times B</math> h: 74/110 cm</p>	<p>160/20 x 95 140/20 x 95</p>
	<p>MOSTRADOR ALTO CORNER DE CRECIMIENTO FINAL</p> <p><math>A/a1 \times B</math> h: 74/110 cm</p>	<p>190/30 x 95 170/30 x 95</p>

TAPA 30 mm h: 74 cm

## MOSTRADORES V30

	<p>MOSTRADOR</p> <p><math>A/a1/a2 \times B/b1</math></p>	<p>183/180/160 x 170/80</p>
	<p>MOSTRADOR DOBLE</p> <p><math>A/a1 \times B/b1</math></p>	<p>326/163 x 170/80</p>

TAPA 19 mm h: 109/72,9 cm