

Certificado de Ensayos

EMPRESA	SILLÓN SUR, S.L.
DIRECCIÓN	C/ACUEDUCTO, 12-14, POL. IND. CTRA. DE LA ISLA, 41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
Nº CERTIFICADO	25010

MATERIAL ENSAYADO

Silla de trabajo ref. «**SENTIS**»

ENSAYOS REALIZADOS y RESULTADOS

ENSAYO	RESULTADO
UNE-EN 1335-1:2001: « <i>Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones</i> ».	SATISFACTORIO
UNE-EN 1335-2:2009: « <i>Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad</i> ».	SATISFACTORIO
UNE-EN 1335-3:2009: « <i>Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo</i> ».	SATISFACTORIO

FECHA 15 de junio de 2010

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayo nº 25010 en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.