

Certificado de Ensayos

EMPRESA	SILLÓN SUR
DIRECCIÓN	ACUEDUCTO, 12-14, POL.IND. DE LA ISLA 41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
Nº CERTIFICADO	20547

SILLA CONFIDENTE
«CAPPÀ»

ENSAYO	RESULTADO
Dimensiones y requisitos de seguridad	SATISFACTORIO
Carga estática sobre asiento y respaldo	SATISFACTORIO
Carga estática sobre el borde delantero	SATISFACTORIO
Fatiga sobre asiento y respaldo	SATISFACTORIO
Fatiga sobre el borde delantero	SATISFACTORIO
Carga estática (vertical y lateral) de los reposabrazos	SATISFACTORIO
Fatiga de los reposabrazos	SATISFACTORIO
Impacto sobre asiento	SATISFACTORIO
Impacto sobre respaldo	SATISFACTORIO
Impacto sobre reposabrazos	SATISFACTORIO
Estabilidad	SATISFACTORIO

La norma aplicada es UNE-EN 13761:2003, que a su vez remite a las normas UNE-EN 1728:2001 y UNE-EN 1022:2005 para los ensayos de resistencia / durabilidad y de estabilidad respectivamente.

FECHA 3 de febrero de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos 20547, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: Asier Maiztegi
 Director Dpto. Construcción